


発電量、**損**していませんか？



メンテナンスをしないと
発電効率が
下がります！

※図はイメージです。

太陽光発電のメンテナンスは LC-JAPANにお任せください！



「最後にメンテナンスしたのいつだっけ？」
...と気になる方も

まずはお気軽にご相談ください！



LC-JAPAN

株式会社エルシージャパン



0120-040-104

【受付時間】9:00~18:00 (土・日・祝日を除く)



太陽光発電システムを安定的かつ安全に稼働させるため、
お客様に代わって各種点検等を実施し運営をサポートします。

全国ネットワークで
迅速・格安対応！

自社支店
全国7拠点
協力店多数！



基本点検 **60,000円**～
詳細点検 **80,000円**～
(交通費は別途となります。)



機器	実施項目	基本点検	詳細点検
パワーコンディショナ	目視点検	●	●
	電圧測定		●
	絶縁抵抗測定		●
	接地抵抗測定		●
	作動音確認	●	●
	作動音テスト	●	●
	異常温度確認	●	●
	運転履歴確認	●	●
	フィルター清掃		●
架台	目視点検	●	●
モジュール	目視点検	●	●
	解放電圧測定		●
	I V カープ測定		●
集電箱 (接続箱)	目視点検	●	●
	端子増し締め		●
	電圧測定		●
	絶縁抵抗測定		●
	接地抵抗測定		●
点検レポート作成		●	●

充実のオプションもご用意！

遠隔監視



遠隔監視システムを導入し、日々の発電量を監視します。PCやタブレット端末で、24時間発電状況を確認し、発電量や消費電力をチェックできます。

【料金】
別途御見積

※メーカーにより
料金が異なります

除草作業



野立ての太陽光発電システムは雑草の影響を受けやすく、発電量の損失や電気事故の発生につながるため、定期的な除草作業が必要です。

※雑草の生育状況に応じて追加料金あり

1㎡あたり
80円～

※交通費・処分費
別途

防草シート



年間数回の除草作業が必要となる土壌の肥えた発電所の場合、予め防草シートを敷設することで、ランニングコストを抑えることができます。

※防草シートの材質により料金が異なります。

1㎡あたり
500円～

※交通費・処分費
別途

パネル洗浄



鳥の糞や花粉・黄砂などは、雨風では落ちず発電量の低下につながります。高圧洗浄機や雑巾で拭くなどの行為は故障の原因になりますので、プロによるパネル清掃を推奨いたします。

1枚あたり
500円～

※交通費別途



LC-JAPAN

株式会社エルシージャパン



0120-040-104

【受付時間】9:00～18:00 (土・日・祝日を除く)

